Maurer

Ingenieur - und Sachverständigenbüro

Beratung und Qualitätssicherung im Bauwesen - Baubegleitende Prüfungen Gutachten - Forschung und Entwicklung Asphalttechnologie und Deponiebau Baustoffprüfung

Ingenieur- und Sachverständigenbüro Maurer· Heubergstrasse 27· 78661 Dietingen

Stadt Rottenburg am Neckar **Tiefbauamt**

Marktplatz 18

72108 Rottenburg am Neckar

osteingang valtung Rottenbur Ref 13 20 Eingegangen 2 1. Seo. 2018 40 65 66 El Kopie UB / Klima DB/ Hosp. DWV: [] eill WBR WITG

Stellungnahme

Dietingen , 20.09.2018

Betr.: Baumaßnahme "Dätzweg "Rottenburg

hier: Mängelanzeige Asphalt - Fräsarbeiten Gehweg

Vorgang

Am 27.07.2018 wurden vom Unterzeichner im Rahmen eines Ortstermins die von der Firma Schneider veranlassten Fräsarbeiten als Probefläche augenscheinlich begutachtet .

Im Einzelnen wurde dabei folgendes festgehalten:

Die durchgeführte Maßnahme , im vorbestimmten Kurvenbereich des Gehweges (Bild 1) , ergab über die vorhandene Maschinen-Fräsbreite eine noch tolerable Beseitigung der Mängelanzeige (Asphaltüberhöhung bzw. Anschlag zur Bordstein - Hinterkante).

Deshalb wurde im Konsens der Beteiligten (AG und AN) festgelegt , dass die partiell zu erneuernden Mängelflächen , nach Art der Probefläche auf den gesamten Gehwegbereich ausgedehnt wird.

Diese Arbeiten wurden durchgeführt.

Dipl.-Ing. (FH) Wilhelm Maurer

Bankverbindung:

0741 / 40 828

Telefon

Heubergstrasse 27

KSK Rottweil - IBAN DE97 6425 0040 0000 2298 81 SWIFT - BIC: SOLADES1RWL

Fax 0741 / 94 22 674

78661 Dietingen

St-Nr: 19234 / 00569

Mobil 0171 / 67 70 967 wilhelm.k.maurer@t-online.de

Bild 1 - Probefläche mit konstanter und gleichmässiger Frässtruktur über Maschinenbreite



Bild 2 – Fräsbild mit angestrebter Maschinenbreite (Pfeil 1) und punktuellen Anfräsungen (Pfeile 2)



Bild 3 - uneinheitliches Fräsbild



Bild 4 – unstrukturiertes Fräsbild



Stellungnahme

Der Unterzeichner stellt fest , dass die Mängelbeseitigung der Asphaltdeckschicht im gesamten Gehwegbereich im Hinblick auf den geforderten Ausbaustandard , mittels der Fräsung keine erfolgreiche Auswirkungen ergeben hat .

Die Qualität der Asphaltdeckschicht ist im Hinblick , auf die jetzt vorhandenen ungeeigneten Oberflächeneigenschaften , verkehrstechnisch und der Nachhaltigkeit <u>nicht</u> tolerabel .

Ein Ersatz der Asphaltdeckschicht kann gefordert werden .

Zur Klärung eventuell noch offener Fragen und zur Erläuterung bzw. der weiteren Überprüfung steht Ihnen der Unterzeichner zur Verfügung.

Dipl.- Ing. (FH) Maurer





Sachverständiger für Asphalttechnologie im Straßen—und Deponiebau Öffentlich bestellt und ver eidigt von der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald - Baar - Heuberg

Mitglied Arbeitskreis 7.3.7 " Zerstörungsfreie Messverfahren " Prüfung von Asphalt , Asphaltstrassen der Forschungsgesellschaft für Straßen – und Verkehrswesen .