

Auffahrt Pliksburg



Giebfassade Südseite



Von der Neckarhalde



Spielgeräte am Hang



Situation Parken Neckarhalde



Situation Fußgänger/ Parken/ Kiss+Ride



Gitterzaun entlang der Neckarhalde



Schotteraufgang
(bei jedem Regen wird das Geröll bis auf den Gehweg abgespült)



Haupteingang



Zaun zur Tor Einfahrt an der Neckarhalde




Sandkasten, Betonrisse, Abplatzungen



Sicherheitsabstände



Steg als zweiter baulicher Rettungsweg




Nordfassade (Dachluke Bad)



Rodungsgrenze unterer und oberer Grundstücksbereich



Backstein/ Fachwerkfassade





Treppe abgesprerrt, Einsturzgefahr



Treppe ohne Brüstung, Geländer



Wand geneigt durch Erddruck



Verwilderte Treppe in das ober Drittel des Hanggrundstückes







Treppe bei den Spielgeräten Hang



Rodungsgrenze



Treppe steil, rutschig




Treppe überwuchert



Stützwand mit Steg




Treppe steil und unregelmäßig



Beet ehemaliger Brunnen



Risse am Auflager, Setzungen



Risse an den Natursteineinfassungen/ Bossenmauerwerk



Risse an der Ecke Süd/West



Risse an der Ecke Süd/ West



Risse an den Natursteineinfassungen



Risse



Rissbild an der Natursteineinfassung



Rissbildung an der Natursteineinfassung



Einfassung ehemalige Brunnenfassung



Blick auf eine Beeteinfassung/ Betonablatzungen



Garage in den Hang gebaut/ Risse, feucht, Tor defekt



Risse in der Umfassungsmauer/ Sockelbereich



Durchgerostetes Tor/ Zaun

