



Stützwand mit Steg



Treppe steil und unregelmäßig



Risse an den Natursteineinfassungen/ Bossenmauerwerk



Risse an der Ecke Süd/West



Risse an der Ecke Süd/ West



Risse an den Natursteineinfassungen



Rissbildung an der Natursteineinfassung



Einfassung ehemalige Brunnenfassung



Blick auf eine Beeteinfassung/ Betonablatzungen



Garage in den Hang gebaut/ Risse, feucht, Tor defekt

